



## 直径600mm自来水管爆裂 长春多部门寒风中联合抢险

截至昨晚10时许,抢修工作已全部结束,受影响区域供水正在逐步恢复中

动用大型机械设备争分夺秒抢修

12月2日早上,长春市硅谷大街和佳园路交会处附近地下自来水管爆裂,致使大量自来水从下水井口涌出,路面出现返水现象,给早高峰的交通带来了很大压力。

事发后,长春水务集团、电力部门、燃气部门、环卫部门以及交通管理部门共同出击,多部门第一时间联合抢险,争取把自来水管爆裂的损失降到最低。



工作人员将路面积水排走



环卫工人在清理路面积水



争分夺秒抢修

### 现场<< 路面积水绵延500余米

2日上午9时30分许,城市晚报全媒体记者来到位于硅谷大街和佳园路交会处的自来水管爆裂现场,爆裂点位于路口的西南角,此时,长春水务集团的抢修人员正在现场进行抢修,三辆翻斗车、两辆挖掘机正在工作,供电设备专用车轰鸣作响,给正在抽水的水泵提供充足的供电。

发生爆裂的自来水管就在路口一个下水井的下面,爆裂的自来水从下水井口流出,流向路面。

### 抢险<< 自来水像喷泉一样向外涌 多部门联合抢险

“自来水管大概是今天早上5点多爆裂的,当时水流不多,等到了早上7点的时候,水就多了起来,从下水井口像喷泉一样向外涌出……”目击者环卫工人刘先生回忆道。

水流量大时正值早高峰,交警忙着指挥交通,而长春水务集团的抢修人员也很快来到了现场进行处置。由于水流在路面上很快结成了冰,环卫部门也派出不少工作人员对路面上的冰进行清理,同时撒下了大量融雪剂,以防止路面快速冰冻,影响市民通行。

“这个漏点就在下水井口附近,我们需要把这个地方挖开,然后用水泵将水抽出后再进行抢修……”上午10时许,自来水管道的爆裂点基

由于此处南高北低,流出的自来水从佳园路顺着硅谷大街向北流,流到了500米外的磐谷路上,磐谷路东高西低,水流又顺着磐谷路流了很长一段距离。

硅谷大街、磐谷路和佳园路上全都是水,最深处达二三十厘米,很多路过此处的车辆都不得不涉水前行。由于当时气温很低,流出的水很快在路面上冻成了冰,给附近的交通带来了很大的压力,几名交警正在附近指挥着交通。

本找到,水务集团的一名抢修人员边抢修边介绍着抢险情况。

事发后,电力部门的工作人员也赶到了现场,对附近的供电线路进行检查。同时,燃气公司的工作人员也迅速赶到现场,该工作人员表示,爆裂的地点距离燃气管道很近,抢险人员在挖掘作业时,很容易会将燃气管道挖断,因此,他在旁边为水务抢险人员介绍燃气管道的情况,以防止发生次生事故。

“自来水管爆裂后,很多部门都第一时间来了,大家齐心协力一起抢险,争取把影响和损失降到最低,最大程度保障市民的正常生活和出行!”水务集团的一名抢险人员表示。

### 影响<< 附近小区和企事业单位停水

据了解,此次自来水管爆裂的影响范围为东起学海街,西至光谷大街,南起蔚山路,北至飞跃路,从早上8时30分许,在这个范围内的居民小区和企事业单位都受到了停水的影响。

记者在采访中看到,附近

小区的多名居民都称家里停水了,并且准备到附近的超市买一些水,以防止一直停水而无水可吃。居民樊先生说,“早上8点多我家就停水了,好在家的孩子都上班走了,没有受到停水的影响,但还是要准备一点水的。”

### 水务集团<< 直径600mm管道自然爆裂 与气温下降存在关联

长春水务集团相关负责人在接受记者采访时表示,集团接到报警后,于早上6时30分派人前往现场进行核实,到达现场后确定,此次事故为自来水管自然爆裂,自然爆裂与长春市的气温突然下降存在关联。

8时35分,长春水务集团的抢修队赶到现场,对附近的冰雪进行清理,然后开始挖掘作业,确定漏点。

为快速完成抢修,长春水务集团共派出挖掘机、发电车和翻斗车等共11辆,抢

修人员10名,对供水管道爆裂现场进行抢险作业,下午2时许,新管道已经下入地下。

据了解,自然爆裂的自来水管是直径为600mm的管道,深埋入地下1.7米,抢修挖掘达3米深,供水管道爆裂对周边居民的供水带来影响。

截至昨晚10时许,抢修工作已全部结束,受影响区域供水正在逐步恢复中。

城市晚报全媒体记者 陆续 报道 蒋盛松 摄



爆裂的管道